

VERVANGEN DEFECTE CV-POMP

Omschrijving

Verschijnsel: de inbouwcirculatiepomp vertoont sporen van lekkage en roestvorming. Ook kan er sprake zijn van trillingen, een meer dan normaal geluid en van verbrande staterspellen.

Oorzaken: de lekkage en roestvorming ontstaan door slechte afdichtingen en verbindingen. Trillingen, geluid en verbrande staterspellen ontstaan door overbelasting, kortsluiting of slijtage van de lagers en/of asdoorvoering.

Maatregelen: vervangen van de inbouwcirculatiepomp, inclusief het in bedrijf stellen van de installatie. Er is uitgegaan van een maximale opvoerhoogte van 6 m. De kosten zijn exclusief de werkschakelaar en elektrische voedingen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Uitvoering	Diameter aansluiting	Kosten per stuk
Vervangen inbouwcirculatiepomp	Enkel	1 x 230 V	DN 32	x,xx
			DN 40	x,xx
			DN 50	x,xx
			DN 65	x,xx
	Dubbel	1 x 230 V	DN 32	x,xx
			DN 40	x,xx
			DN 50	x,xx
			DN 65	x,xx
		3 x 400 V	DN 32	x,xx

Afbeeldingen



