

VERVANGEN VERROTTE ONDERKAST AANRECHTBLOK

Omschrijving

Verschuiven: onder het aanrechtblad is de onderkast vochtig en de bodem plaatselijk of volledig verrot.

Oorzaken: lekkage van de afvoer-, waterleiding of van de aansluitingen van de close-in boiler.

Maatregelen: vervangen van het complete aanrechtblok. Vervangen van de elektrische close-in boiler, met hergebruik van bestaande aansluitingen. In het geval van lekkage van de afvoer- of waterleiding, deze repareren.

Bijzonderheden: naarmate de situatie langer voortduurt, kunnen er schimmels ontstaan en gaat de lucht muf ruiken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Bijzonderheid	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen aanrechtblok	1.500 mm lang	stuk	x.xx
	1.700 mm lang	stuk	x.xx
	1.800 mm lang	stuk	x.xx
	2.000 mm lang	stuk	x.xx
	2.100 mm lang	stuk	x.xx
	2.200 mm lang	stuk	x.xx
Vervangen close-in boiler, standaard	10 liter	stuk	x.xx
	15 liter	stuk	x.xx
Vervangen close-in boiler, met boostknop	10 liter	stuk	x.xx
	15 liter	stuk	x.xx
Repareren afvoerleiding	Ø 40 mm	m	x.xx
	Ø 50 mm	m	x.xx
Repareren waterleiding	Ø 12 mm	m	x.xx
	Ø 15 mm	m	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL