

BANKGEBOUW, 2-LAAGS, RECHTHOEKIG, 1.030 M2

Omschrijving

Bankgebouw, rechthoekig, 2-laags, plat dak. Traditioneel gemetselde gevels, aluminium kozijnen, aluminium entreepui met automatische tourniquetdeur, HR++ beglazing, zonwerende screens. Goede thermische isolatie van gevels en dak. Bitumineuze dakbedekking. Goede afwerking interieur. Pantry en toiletten beneden en boven.

W-installaties bestaande uit HR-ketel met warmwatervoorziening, thermostatische radiatorkranen en paneelradiatoren, HWA-afvoeren met slagvast ondereind, koude-opwekking en distributie met multisplitunit, luchtbehandeling door mechanische luchtafvoer en kamerthermostaat klimaatregeling.

E-installaties bestaande uit krachtstroom verdeelinrichting, verlichtingsarmaturen met lichtregeling en noodverlichting, communicatie data-telefoon-deurbel en intercominstallaties, brandmeldinstallatie met extra optische melders en inbraakbeveiligingsinstallaties met doormelding.

Terreinvoorzieningen bestaande uit riolering hemelwaterafvoer, gaashekwerk, betonstraatklinkers en betontegels verhardingen en elektrische slagboom.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Gegevens	Omschrijving	Eenheid	1.030 m ²
Afmetingen	Lengte x breedte	m	26 x 19,8
	Hoogte	m	x,xx
	BVO	m ²	x,xx
	NVO	m ²	x,xx
	Inhoud	m ³	x,xx
Investeringskosten per eenheid	Nieuwbouw	Totaal	x,xx
		m ² BVO	x,xx
		m ² NVO	x,xx
		m ³	x,xx
	Herbouw	Totaal	x,xx
		m ² BVO	x,xx
		m ² NVO	x,xx
		m ³	x,xx
Reserveringskosten per eenheid per jaar	Preventief onderhoud	Totaal	x,xx
		m ² BVO	x,xx
		m ² NVO	x,xx
		m ³	x,xx
	Correctief onderhoud	Totaal	x,xx
		m ² BVO	x,xx

Vervanging	m ² NVO	X,XX
	m ³	X,XX
	Totaal	X,XX
	m ² BVO	X,XX
	m ² NVO	X,XX
	m ³	X,XX

Afbeeldingen

