

VERVANGEN GOLFPLATENDAK, VEZELCEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van vezelcementgolfplaten op houten constructie. Bevestiging met houtdraadbouten.

Uitgangspunten

Bij de berekening van de vervangingskosten voor het slopen van de golfplaten en bijpassende hulpstukken is uitgegaan van:

- ▮ asbestvrije golfplaten;
- ▮ handmatig slopen;
- ▮ afstand tussen werkplek en container maximaal 10 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Dakisolatie	Lichtplaat	Type dak	Kosten per eenheid	
				Donkergrijs/zwart	Gekleurd
Grootschalige bouw	Ongeïsoleerd	Zonder	Standaard	x.xx	x.xx
			Ventilatiedak	x.xx	
		Met	Standaard	x.xx	x.xx
			Ventilatiedak	x.xx	
	Geïsoleerd	Zonder	Standaard	x.xx	x.xx
		Met	Standaard	x.xx	x.xx
Kleinschalige bouw	Ongeïsoleerd	Zonder	Standaard	x.xx	x.xx
	Geïsoleerd	Zonder	Standaard	x.xx	x.xx


Inclusief

- ▮ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- ▮ rolsteiger;
- ▮ huur en transport container;
- ▮ ontdoeningskosten.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL