

VERVANGEN DEFECTE GROEPSCHAKELAAR

Omschrijving

Verschuifsel: de groepschakelaar in de installatiekast vertoont verbrandingsverschijnselen of beschadigingen.

Oorzaken: de groepschakelaar is oververhit of overbelast (te hoge stroomdoorvoer), waarbij ook kortsluiting kan optreden. Tevens kan er sprake zijn van veroudering of beschadiging.

Maatregelen: vervangen van de groepschakelaar. De kosten zijn exclusief het aanpassen van bekabeling, tekeningen of groepenverklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Kosten per stuk
Vervangen groepschakelaar	2-polig 25 A 230 V wit / groen	x.xx

Afbeeldingen

