

VERVANGEN BINNEN-/BUITENAFWERKING PANEELVULLING KOZIJNEN

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van de binnenafwerking of buitenafwerking van paneelvulling kozijn waarbij de onderconstructie gehandhaafd blijft en een nieuwe afwerking aangebracht word.

De beplating en de rabatdelen zijn gegrond en voorzien van een FSC-keurmerk.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Materiaal	Dikte in mm	Kosten per m ²
Vervangen binnenafwerking	Multiplex beplating	x,xx	x,xx
	Okoumé beplating	x,xx	x,xx
Vervangen buitenafwerking	Vuren rabat	x,xx	x,xx
	Dark red meranti rabat	x,xx	x,xx
	Kunststof schroten	x,xx	x,xx
	Volkern beplating	x,xx	x,xx
	Hechthout beplating	x,xx	x,xx


Inclusief

- | aanbrengen grondverf;
- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- | aanbrengen dekverf;
- | huur en transport container;
- | ontdoeningskosten;
- | steigerwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL