

HERSTELLEN STUCWERK, BESCHADIGDE HOEK

Omschrijving

Versijnsel: op de hoek is het stucwerk beschadigd tot circa 1,5 m boven de vloer.

Oorzaken: de hoek is beschadigd doordat interne transportwagens regelmatig bij het manoeuvreren tegen de hoek zijn gereden of deze hebben geschampt.

Maatregelen: herstellen beschadigde hoek door deze met een vuller glad af te werken. Aanbrengen van een metalen hoekbeschermer op de hoeken waar regelmatig transportwagens passeren.

Kosten hoekbeschermer gebaseerd op een zelfklevende RVS beschermer van 1.500 x 25 x 25 mm.

Bijzonderheden: het is raadzaam om hoekbeschermers aan te brengen ter voorkoming van herhaling.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Herstellen beschadigde hoek		m ²	X,XX
Aanbrengen hoekbeschermer	Tot 100 m	m	X,XX
	Vanaf 100 m	m	X,XX

Afbeeldingen

