

VERVANGEN TEGEL, GESCHEURD DOOR ROESTENDE LEIDING IN WAND

Omschrijving

Verschijsel: in het tegelwerk loopt een grote scheur dwars door meerdere aaneengesloten tegels heen.

Oorzaken: ter plaatse van de scheur is een in de wand weggewerkte metalen leiding gaan roesten en uitzetten, omdat deze onvoldoende behandeld was tegen roestvorming.

Daardoor is de wandafwerking naar buiten gedrukt en is het tegelwerk gaan scheuren.

Maatregelen: vervangen van gescheurde tegels door bijpassende tegels uit voorraad. Metalen leiding behandelen door deze vrij te hakken, te ontroesten, te meniën en de binnenwand aan te helen.

Bijzonderheden: het is raadzaam om de behandelde metalen leiding met een kunststof folie te omwikkelen, zodat deze zich vrij in de wand kan bewegen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen tegels in één vlak	In specie	Tot 5 m ²	m ²	x.xx
	Gelijmd	Tot 5 m ²	m ²	x.xx
Metalen leiding behandelen (inclusief leiding vrijhakken en aanhelen wand)	Meniën	Tot 3 m	m	x.xx

Afbeeldingen

