

VERVANGEN DEFECTE INBOUWWANDCONTACTDOOS

Omschrijving

Verschijnsel: de wandcontactdoos vertoont verbrandingsverschijnselen of beschadigingen of de wandcontactdoos functioneert niet meer.

Oorzaken: de wandcontactdoos is oververhit door een slecht contact met interne aangesloten VD-draad of een slecht contact met de aangesloten steker. Door de hogere temperatuur wordt het verouderingsproces versneld. Tevens kan er sprake zijn van beschadiging doordat de steker scheef is verwijderd.

Maatregelen: vervangen van de wandcontactdoos met randaarde, inclusief opnieuw afstrippen en aansluiten van de VD-draad, hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande inbouwdoos. De kosten zijn exclusief het aanpassen van tekeningen of groepenverklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Aantal polen	Specificatie	Kosten per stuk
Vervangen wandcontactdoos	Enkelvoudig	2	Standaard	x.xx
			Kinderveilig	x.xx
			Potentiaalvereffening	x.xx
		4	Perilex 16 A	x.xx
			Perilex 25 A	x.xx
	Tweevoudig	2	Standaard	x.xx
			Kinderveilig	x.xx
			Wandgoot	x.xx
			Opvoerzuil	x.xx
	Drievoudig	2	Standaard	x.xx
			Kinderveilig	x.xx

Afbeeldingen



