

VERVANGEN GEBREKKIGE CLOSE-IN BOILER

Omschrijving

Verschuiven: de elektrische close-in boiler vertoont sporen van lekkage, veelal in combinatie met roestplekken en wat water onder de boiler. Ook kan de opwarmtijd van de boiler toenemen.

Oorzaken: slechte afdichting of verbinding in de close-in boiler. Het opwarmen van het water duurt langer door het verouderen van de boiler in combinatie met kalkafzetting.

Maatregelen: vervangen van de close-in boiler inclusief controleren op dichtheid en in bedrijf stellen. De kosten zijn gebaseerd op het hergebruik van bestaande aansluitingen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Inhoud in liter	Kosten per stuk
Vervangen close-in boiler	Standaard	10	x,xx
		15	x,xx
	Met boostknop	10	x,xx
		15	x,xx

Afbeeldingen

