

HERSTELLEN BESCHADIGDE BITUMINEUZE DAKBEDEKKING

Omschrijving

Verschijnsel: in de dakbedekking zijn inkepingen, putten of contourafdrukken zichtbaar, veelal direct na het neerzetten of vallen van zware voorwerpen of na verloop van tijd nabij de daktoegang bij intensief belopen.

Oorzaken: dakbedekking wordt overbelast door het te zware geconcentreerde gewicht van vallende of geplaatste voorwerpen (puntbelasting) of te intensief gebruik, zonder dat er afdoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Veelal ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of na oneigenlijk gebruik als terras.

Maatregelen: plaatselijk herstellen van de beschadigde plekken met gelijksoortig dakbedekkingsmateriaal. Nieuwe toplaag van gelijksoortig materiaal aanbrengen op dakgedeelte met veel beschadigingen.

Kosten APP toplaag gebaseerd op schoonmaken van bestaande dakbedekking en aanbrengen van APP toplaag.

Kosten SBS toplaag gebaseerd op schoonmaken van bestaande dakbedekking en aanbrengen van gemineraliseerde SBS toplaag.

Bijzonderheden: bij diepe putten of afdrukken ontstaat er een verhoogd risico op lekkage, vooral nabij aansluitingen en overlappen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Omvang	Kosten per m ²
Overlagen	APP niet afgewerkt	Tot 250 m ²	x.xx
		Vanaf 250 m ²	x.xx
	SBS gemineraliseerd	Tot 250 m ²	x.xx
		Vanaf 250 m ²	x.xx

Afbeeldingen

