

HERSTELLEN VOCHTPLEK BINNENZIJDIGE GEVEL, DOOR LEKKAGE DAKGOOT

Omschrijving

Verschijsel: aan de binnenzijde van de gemetselde massieve gevel zonder spouw zijn er plaatselijk vochtplekken direct onder de dakrand zichtbaar.

Oorzaken: bij massieve buitenmuren van steens metselwerk ontstaan vochtplekken doordat het vocht door lekkage van de dakgoot of hemelwaterafvoer in het poreuze metselwerk indringt tot en met de binnenwandafwerking.

Maatregelen: plaatselijk of geheel vervangen van dakgoot of hemelwaterafvoer bij lekkage.

Bijzonderheden: reinigen en impregneren van de gevel is raadzaam na het herstellen van de lekkage. Impregneer- en reinigingskosten zijn gebaseerd op een werkhoogte tot 8 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Materiaal	Omvang in m ²	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen dakgoot	Zink		m	x.xx
	PVC		m	x.xx
Vervangen hemelwaterafvoer	Zink		m	x.xx
	PVC		m	x.xx
Impregneren gevel		Tot 50	m ²	x.xx
Chemisch reinigen		Tot 50	m ²	x.xx

Afbeeldingen



