

VERVANGEN DEFECTE INBOUWSCHAKELAAR

Omschrijving

Verschuiven: de schakelaar vertoont verbrandingsverschijnselen of beschadigingen of de schakelaar functioneert niet meer.

Oorzaken: de schakelaar is oververhit door een slecht contact met interne aangesloten VD-draad en door de hogere temperatuur wordt het verouderingsproces versneld. Tevens kan er sprake zijn van mechanische beschadiging of een onvoldoende schakelmoment.

Maatregelen: vervangen van de schakelaar, inclusief opnieuw afstrippen en aansluiten van de VD-draad. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande inbouwdoos. De kosten zijn exclusief het aanpassen van tekeningen of groepenverklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Omschrijving	Uitvoering	Kosten per stuk
Vervangen schakelaar	Wip	1-polig	10 A	x.xx
		2-polig	10 A	x.xx
		Wissel	10 A	x.xx
		Serie	10 A	x.xx
		Kruis	10 A	x.xx
	Trek	1-polig	10 A	x.xx
		Spatwaterdicht	16 A	x.xx
		Wissel	10 A	x.xx
	Jaloezie	1-polig	10 A	x.xx
	Driestanden	1-polig	10 A	x.xx
	Dimmer gloeilampen	Wissel	400 W	x.xx
	Dimmer halogeenlampen	Wissel	400 W	x.xx
	Combi met wandcontactdoos	Wissel	10 A	x.xx
		Serie	10 A	x.xx

Afbeeldingen



