

## HERSTELLEN VERROEST PLAATWERK

### Omschrijving

**Verschuiven:** het plaatwerk van de luchtbehandelingskast vertoont roestplekken.

**Oorzaken:** de roestplekken ontstaan door het inwerken van vocht, vaak in combinatie met plaatwerk van slechte kwaliteit of met slechte afwerking.

**Maatregelen:** plaatselijk herstellen van het plaatwerk door het verwijderen van roest en het reinigen, voorbehandelen en coaten van het plaatwerk.

De kosten zijn exclusief het vervangen van beplating.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

| Activiteit                          | Oppervlakte<br>in m <sup>2</sup> | Kosten per m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Plaatselijk herstellen<br>plaatwerk | Tot 6                            | <a href="#">x.xx</a>      |
|                                     | Vanaf 6                          | <a href="#">x.xx</a>      |

### Afbeeldingen

