

VERWIJDEREN DEFECTE OLIERETOURLEIDING

Omschrijving

Verschuiven: de olietourleiding van de oliegestookte CV-ketel vertoont lekkage of is vervormd.

Oorzaken: de leiding is verouderd of heeft slechte verbindingen. Tevens kan er sprake zijn van beschadiging of grondverzakking.

Maatregelen: verwijderen olietourleiding. De kosten zijn exclusief het reinigen van verontreinigde grond.

Bijzonderheden: een olietourleiding naar een ondergrondse opslagtank is vanwege de wet Milieubeheer niet meer toegestaan. Ook als er geen schade is, zal verwijderen noodzakelijk zijn.

Over het algemeen zal de oliegestookte CV-ketel vervangen dienen te worden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Kosten per m
Verwijderen koperen olietourleiding	x.xx

Afbeeldingen

