

VERVANGEN DEFECTE WARM-TAPWATERPOMP

Omschrijving

Verschuifsel: de pomp voor warm tapwater trilt, vertoont lekkage of kalkaanslag. Ook kan de pomp overmatig geluid maken.

Oorzaken: de pomp heeft slechte afdichtingen of verbindingen of er is sprake van overmatige slijtage.

Maatregelen: vervangen van de pomp voor warm tapwater. De kosten zijn exclusief aftappen en vullen van de installatie, inclusief lassen en menen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Uitvoering	Materiaal	Aansluitmaat in mm	Kosten per stuk
Vervangen pomp	1-fase 230 V	Messing	15	x.xx
		Koper	22	x.xx
		Brons	42	x.xx

Afbeeldingen

