

VERVANGEN GEBREKKIGE WANDGOOT

Omschrijving

Verschijsel: de bekabeling ligt zeer onoverzichtelijk in de wandgoot, terwijl er ook te weinig aansluitmogelijkheden zijn.

Oorzaken: de wandgoot is te krap doordat het aantal kabels van de installatie fors uitgebreid is.

Maatregelen: vervangen van de wandgoot, inclusief demonteren oude voorzieningen en het aansluiten van de installatie op bestaande groepen.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Gootbreedte in mm	Onderdeel	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen plaatstalen wandgoot	120	Gootelement	m	x.xx
		Binnenhoek 90°	stuk	x.xx
		Buitenhoek 90°	stuk	x.xx
		Akoestisch isolatiestuk	stuk	x.xx
	170	Gootelement	m	x.xx
		Binnenhoek 90°	stuk	x.xx
		Buitenhoek 90°	stuk	x.xx
		Akoestisch isolatiestuk	stuk	x.xx
Vervangen gootonderdelen	120 en 170	Montagedoos meervoudig	stuk	x.xx
		Wandcontactdoos 2-voudig	stuk	x.xx
		Telefoon/datacontactdoos	stuk	x.xx

Exclusief

- het wijzigen van tekeningen en/of groepenverklaringen;
- het aanpassen van de bestaande installatie;
- het aansluiten van de data-/telefooninstallatie.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL