

HERSTELLEN LEKKAGE CV-BUIS

Omschrijving

Verschuiven: de stalen CV-leiding vertoont lekkage en roestvorming.

Oorzaken: lekkage en roestvorming ontstaan door slechte afdichting, slechte verbinding of slecht werkende automatische ontluuchtingen.

Maatregelen: vervangen van het verroeste gedeelte van de CV-leiding, inclusief menen van de lassen. De kosten zijn exclusief het aftappen en weer vullen van de installatie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Materiaal	Diameter waterleiding in mm	Wanddikte in mm	Kosten per m
Vervangen CV-buis	Vlampijp, staal	57,0	2,9	x.xx
		60,3	2,9	x.xx
		63,5	2,9	x.xx
		70,0	2,9	x.xx
		76,1	2,9	x.xx
		108,0	3,6	x.xx
		114,3	3,6	x.xx

Afbeeldingen

