

VERVANGEN VERVUILDE GRINDLAAG

Omschrijving

Verschuiven: grindlaag op dakbedekking is vervuild door zand, mosgroei, rottende bladeren of planten.

Oorzaken: natuurlijke vervuiling in combinatie met het onvoldoende reinigen van de grindlaag.

Maatregelen: vervangen grind door afzuigen van bestaand grind, schoonmaken dak en opbrengen van nieuw grind. De grindlaag heeft een dikte van 50 mm en korrelgrootte van 16/32 mm.

Kosten zijn exclusief verticaal transport en exclusief losuren/wachturen vrachtauto.

Bijzonderheden: bij zware vervuiling ontstaat gevaar voor verstopping van het afvoersysteem met als gevolg overbelasting van dakconstructie door het gewicht van het water. Mossen en planten verkorten de levensduur van de dakbedekking.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Omvang	Kosten per m ²
Vervangen grind	Handmatig spreiden	Tot 20 m ²	x.xx
		20 - 200 m ²	x.xx
		200 - 1.000 m ²	x.xx
	Machinaal spreiden	Vanaf 300 m ²	x.xx

Afbeeldingen

