

VERVANGEN VOCHTIGE STUCLAAG KELDERWAND

Omschrijving

Verschijsel: de stuc laag op de kelderwand van metselwerk vertoont over het hele oppervlak vochtplekken en is plaatselijk beschadigd of afgebrokkeld.

Oorzaken: de poreuze mortel van de voegen van de gemetselde kelderwand heeft vocht opgenomen, waarna het vocht veelal in combinatie met de uitbloei van zouten op het stucwerk heeft ingewerkt.

Maatregelen: aanbrengen van een dichtingslaag, bestaande uit een waterafdichtend hydraulisch gebonden mortel, waarop een ademende stuc laag is aangebracht.

Bijzonderheden: deze maatregelen alleen toepassen bij funderingsconstructies zonder verzakking of scheuren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Afwerking	Kosten per m ²
Aanbrengen dichtingslaag	Inclusief stuc laag	X.XX

Afbeeldingen

