

VERVANGEN RAAM MET HOUTROT

Omschrijving

Verschijsel: houten raam heeft een afgeschilferde verflaag, verweerd en kaal hout met zachte en rotte plekken, veelal op het horizontale deel en in de hoeken van het raam.

Oorzaken: achterstallig schilderwerk waardoor het raamhout door het vocht gaat rotten. De naden in de hoekverbinding zijn door de werking van het hout losgeraakt waardoor vocht kan indringen.

Maatregelen: vervangen van houten raam, inclusief gronden en aanbrengen van tochtprofielen, hang- en sluitwerk en isolerende beglazing. Kosten gebaseerd op houtsoort meranti.

Bijzonderheden: eventueel kan bij kleinere plekken met houtrot volstaan worden met uithakken en vullen met 2-componenten kunststof.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Afmeting in m		Kosten per stuk
		Breedte	Hoogte	
Vervangen raam	Draairaam	0,4	0,7	x.xx
			1,1	x.xx
		0,6	0,9	x.xx
			1,3	x.xx
	Draai/valraam	0,4	0,7	x.xx
			1,1	x.xx
		0,6	0,9	x.xx
			1,3	x.xx
	Klepraam	0,6	0,5	x.xx
		0,8	0,5	x.xx

Afbeeldingen



