

HERSTELLEN LEKKAGE BIJ DAKDOORVOER

Omschrijving

Verschuiven: bij de dakdoorvoer van de afvoerpijp van de centrale verwarming zijn in het dakbeschot vochtplekken, verkleuringen of zwellingen te zien.

Oorzaken: vochtplekken, verkleuringen of zwellingen zijn een gevolg van lekkage langs de doorvoer.

De lekkage is veroorzaakt door een slechte aansluiting van de dakdoorvoer op de dakpannen, door gescheurd en niet goed aangeklopt lood of door een kapotte of verschoven dakpan.

Maatregelen: vervangen van de bestaande loden dakdoorvoer door een kunststof dakdoorvoer met voorgevormd panelement. Tevens vervangen van een multiplex plaat aan de binnenzijde rondom de dakdoorvoer.

Verwijderen en herleggen van de dakpannen en eventueel vervangen van kapotte dakpannen.

Bijzonderheden: naarmate de situatie langer voortduurt en de zwellingen toenemen, verliest het dakbeschot zijn draagvermogen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen dakdoorvoer		stuk	X.XX
Vervangen multiplex plaat	Tot 2 m ²	m ²	X.XX
Herleggen beton dakpannen	Tot 5 m ²	m ²	X.XX
Herleggen keramische dakpannen	Tot 5 m ²	m ²	X.XX
Vervangen dakpan, beton		m ²	X.XX
Vervangen dakpan, keramisch		m ²	X.XX

Afbeeldingen



