

VERVANGEN DEFECTE WEERSAFHANKELIJKE REGELAAR

Omschrijving

Verschijnsel: de regelaar functioneert totaal niet meer of er zijn één of meer regelfuncties defect. De temperatuurvoeler functioneert niet meer of is gebarsten of beschadigd.

Oorzaken: de regelaar en/of temperatuurvoeler functioneert niet meer door veroudering of beschadiging.

Maatregelen: vervangen van de regelaar, inclusief het instellen van de stooklijn en het in bedrijf stellen van de regelaar.

De kosten zijn gebaseerd op een weersafhankelijk regelaar, die afhankelijk van de toepassing, 1 tot 5 CV-ketels met maximaal 1 groepspomp kan aansturen.

Vervangen van de temperatuurvoeler inclusief aansluiten en testen. De kosten zijn exclusief bekabeling.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Toepassing	Kosten per stuk
Vervangen regelaar	Radiatorverwarming	x.xx
	Radiator- en vloerverwarming	x.xx
	Cascade	x.xx
Vervangen temperatuurvoeler	Buiten	x.xx
	Aanvoer	x.xx
	Ruimte	x.xx

Afbeeldingen

