

VERVANGEN DEFECTE TREDEKETTING ROLTRAP

Omschrijving

Verschuivsel: de traptreden lopen aan tegen de kantplaten. Dit komt doordat de treden niet evenwijdig ten opzichte van elkaar lopen, daardoor lopen deze tegen de inloopkammen aan.

Oorzaak: door ongelijke rek in de tredeketting lopen de kettingen niet meer evenwijdig ten opzichte van elkaar. Hierdoor scharen de treden tussen de kettingen. Dit wordt veroorzaakt door slijtage van de ketting of verkeerde instelling van de veerdruk.

Maatregel: vervangen van tredeketting.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Aantal verdiepingen	Kosten per stuk		
		Breedte trede in mm		
		600	800	1.000
Vervangen tredeketting	1	x.xx	x.xx	x.xx
	2	x.xx	x.xx	x.xx
	3		x.xx	x.xx
	4		x.xx	x.xx

Afbeeldingen

