

REINIGEN VERVUILDE LAMELLEN

Omschrijving

Verschijnsel: in de luchtbehandelingskast zijn de lamellen van de voorverwarmingsbatterij sterk vervuild.

Oorzaken: de vervuiling ontstaat door problemen met het luchtfilter. Het luchtfilter is gescheurd of afwezig, heeft een slechte kwaliteit of afdichting. Ook kan het opvulstuk ontbreken.

Maatregelen: reiniging van de lamellen van de voorverwarmingsbatterij. De kosten zijn exclusief het vervangen van het luchtfilter en gebruiken van chemische reinigingsmiddelen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Capaciteit luchtbehandelingskast in m ³ /s	Kosten per voorverwarmingsbatterij
Reinigen lamellen voorverwarmingsbatterij	0,8	X.XX
	1,5	X.XX
	3,0	X.XX
	4,5	X.XX
	6,5	X.XX
	8,5	X.XX
	10,0	X.XX

Afbeeldingen

