

VERHOGEN TE LAGE OPSTANDEN

Omschrijving

Verschijnsel: op plaatsen waar het dakvlak overgaat in een hogere gevel of eindigt in een dakrand, is de bovenkant van de opstaande rand (opstand) lager dan 120 mm.

Oorzaken: ontwerpfouten. Er is onvoldoende rekening gehouden met het hoogteverschil tussen afschot en opstand.

Maatregelen: bij hogere gevel nieuwe loodstrook aanbrengen die tegen het binnenspouwblad wordt opgezet.

Dakrand verhogen met houten regels of multiplexstroken en aanbrengen van een verhoogde daktrim. Dakrand opnieuw afplakken met identiek dakbedekkingsmateriaal.

Bijzonderheden: incidenteel kan ook bij andere openingen in of naar het dak de opstand te laag zijn, zoals bij een deur naar dakterras of een opstand van lichtkoepel of lichtstraat.

Meestal zijn dan ingrijpende bouwkundige oplossingen vereist.

De veilige hoogte van een dakopstand is minimaal 50 mm hoger dan de geveldakrand.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Situatie	Kosten per m
Opstand verhogen	Bij hogere gevel	x,xx
	Bij dakrand	x,xx

Afbeeldingen

