

VERVANGEN DEUR MET HOUTROT

Omschrijving

Verschijsel: houten deur met een afgeschilferde verflaag, verweerd en kaal hout met zachte en rotte plekken, veelal aan het ondereind.

Oorzaken: achterstallig schilderwerk waardoor het hout door het vocht gaat rotten.

Maatregelen: vervangen van houten deur, inclusief grondlaag, tochtprofielen, cilinderslot en overig hang- en sluitwerk. Kosten gebaseerd op merbau deur en deurafmeting van 930 x 2.315 mm.

Bijzonderheden: de afmetingen van de deur moeten afgestemd zijn op het aanwezige deurkozijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Onderste gedeelte	Glas	Kosten per stuk
Vervangen voordeur	Tussendorpel 1/3 hoogte en bossingpaneel	Isolatieglas	x.xx
	Glasopening met paneel	Isolatieglas	x.xx
	Bossingpaneel, op halve hoogte	Isolatieglas in 1 deel	x.xx
		Isolatieglas in 4 ruitjes	x.xx
Vervangen achterdeur	Stapeldorpel, op kwart hoogte	Isolatieglas	x.xx
		Veiligheidsglas	x.xx
	Stapeldorpel, op halve hoogte	Isolatieglas	x.xx

Afbeeldingen



