

HERSTELLEN VOCHTPLEK OP BINNENWAND, DOOR LEKKAGE LEIDING

Omschrijving

Verschuiven: plaatselijk zijn er op de binnenwand vochtplekken te zien direct onder het plafond.

Oorzaken: de vochtplekken zijn ontstaan door lekkage van een leiding, die in de binnenmuur is weggewerkt.

Maatregelen: openhakken binnenmuur waar de leiding in de muur is weggewerkt en lekt. Herstellen van de leiding. Herstellen van de binnenmuur, inclusief stukadoorswerk.

Bijzonderheden: zo snel mogelijk lekkage verhelpen ter voorkoming van verdere schade.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Diameter	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Openhakken binnenmuur		Tot 10 m ²	m ²	x.xx
		Vanaf 10 m ²	m ²	x.xx
Repareren afvoerleiding, PVC	40 mm		m	x.xx
	50 mm		m	x.xx
Repareren waterleiding, koper	12 mm		m	x.xx
	15 mm		m	x.xx
Repareren CV-leiding, gelaste precisiebuis	15 mm		m	x.xx
	22 mm		m	x.xx
Herstellen binnenmuur inclusief stucwerk		Tot 1 m ²	m ²	x.xx

Afbeeldingen



