

VERVANGEN DRUKVERHOOGINGSUNITS, DEFECT

Omschrijving

Verschuiven: de drukverhogingsunit vertoont sporen van lekkage en roestvorming. Ook kan er sprake zijn van trillingen en een meer dan normaal geluid.

Oorzaken: de lekkage en roestvorming ontstaan door slechte afdichtingen en verbindingen. Trillingen en meer dan normaal geluidsniveau ontstaan door overbelasting en slijtage.

Maatregelen: vervangen van de drukverhogingsunit, inclusief in bedrijf stellen en het menen van lassen. De kosten zijn exclusief het aftappen en vullen van de installatie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Aantal pompen	Kosten per stuk
Vervangen drukverhogingsunit	1	X.XX
	2	X.XX
	3	X.XX

Afbeeldingen

