

VERVANGEN DEFECTE LEUNINGBAND

Omschrijving

Verschijnsel: van de roltrap vertoont de leuningband barsten of scheuren en slijtplekken. Ook kan de band losser zitten dan normaal.

Oorzaken: barsten en scheuren zijn een gevolg van verdroging of veroudering. Slijtplekken ontstaan door slijtage.

Maatregelen: vervangen van de leuningbanden, inclusief het ter plaatse lassen (vulkaniseren) van de banden. De kosten zijn inclusief een vulkaniseerpakket.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Verdiepingshoogte in m	Kosten per set
Vervangen leuningband	3,5	x,xx
	4,0	x,xx
	4,5	x,xx

Afbeeldingen

