

VERWIJDEREN ROETAANSLAG OP KOZIJN

Omschrijving

Verschijnsel: het kozijn en de beglazing is plaatselijk of over de gehele oppervlakte vervuild door roetaanslag.

Oorzaken: als gevolg van brand is het kozijn en de beglazing vervuild door roetaanslag en roetvet.

Maatregelen: het kozijn en de beglazing chemisch reinigen met een (zwak)alkalische reiniger. Afspoelen met water onder waterleidingdruk.

Bijzonderheden: reiniging niet alleen om esthetische redenen, maar ook ter voorkoming van verdere beschadigingen van het afwerk materiaal en vervuiling van schoon gebleven geveldelen.

Pas op met (sterk) alkalische middelen. Het water dient opgevangen te worden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Afwerking	Werkhoogte in m	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Ontvetten door middel van chemisch reinigen	Schilderwerk	Tot 8	Tot 25	x.xx
			Vanaf 25	x.xx
		Vanaf 8	Tot 25	x.xx
			Vanaf 25	x.xx
	Kunststof	Tot 8	Tot 25	x.xx
			Vanaf 25	x.xx
		Vanaf 8	Tot 25	x.xx
			Vanaf 25	x.xx

Afbeeldingen



