

VERVANGEN GEBREKKIGE VOEDINGSKABEL

Omschrijving

Verschijsel: de isolatie van de voedingskabel is uitgedroogd of uitgehard. Ook is de kabel onjuist bevestigd of kan de doorsnede van de voedingskabel te klein zijn voor de huidige stroom.

Oorzaken: de uitdroging of uitharding van de isolatie ontstaat door sterke veroudering. De bevestiging voldoet niet aan de huidige voorschriften. Door uitbreiding van de installatie kan de capaciteit van de voedingskabel te gering zijn.

Maatregelen: vervangen van de voedingskabel, inclusief opnieuw in bedrijf stellen van de installatie. De kosten zijn exclusief het aanpassen van tekeningen of groepenverklaringen.

De kosten zijn gebaseerd op een 5-aderige YMvKmb-kabel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Doorsnede ader in mm ²	Kosten per m
Vervangen voedingskabel	6	X.XX
	10	X.XX
	16	X.XX
	25	X.XX
	35	X.XX
	50	X.XX
	70	X.XX
	95	X.XX
	120	X.XX

Afbeeldingen



