

HERSTELLEN VOCHTPLEK BINNENZIJDE GEVEL, DOOR VOCHTBRUG

Omschrijving

Verschuiven: plaatselijk zijn vochtplekken zichtbaar aan de binnenwand.

Oorzaken: de vochtplekken ontstaan bij spouwmuren doordat er vocht in het binnenblad dringt via vochtbruggen in de spouw.

Deze vochtbruggen bestaan uit achtergebleven specieresten in een onge vulde spouw of uit opeenhopingen van isolatiemateriaal bij nageïsoleerde spouwmuren.

Maatregelen: verwijderen van vochtbruggen door het ter plaatse openhakken van de gevel, daarna aanhelen van het metselwerk en impregneren van de gevel met siloxaan.

Kosten zijn gebaseerd op 0,5 m² metselwerk per vochtplek bij een muurdikte van 100 mm. Impregneerkosten gebaseerd op een werkhoogte tot 8 m.

Bijzonderheden: impregneren van de gevel is raadzaam na het verwijderen van vochtbruggen door na-isolatie, omdat opeenhopingen op andere plekken mogelijk zijn. De maatregelen zijn noodzakelijk voor hergebruik van de ruimte.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Openhakken gevel		X.XX
Dichtmetselen gevel		X.XX
Impregneren gevel	Tot 50	X.XX
	Vanaf 50	X.XX

Afbeeldingen

