

VERVANGEN DEFECTE NOODSTROOMAGGREGAAT

Omschrijving

Verschijsel: het noodstroomaggregaat vertoont sporen van olie of maakt meer dan normaal geluid. Ook kan er sprake zijn van steeds meer storingen.

Oorzaken: de oliesporen ontstaan door slechte afdichtingen en verbindingen. Overmatig geluid is het gevolg van slijtage van de lagers. De storingen nemen toe door veroudering van het aggregaat.

Maatregelen: herstellen afdichtingen door het plaatselijk vervangen van gebrekkige afdichtingen. Het vervangen van de lagers of het vervangen van het noodstroomaggregaat is inclusief startaccu's en het in bedrijf stellen van de installatie.

De kosten zijn exclusief het aanpassen van bekabeling, tekeningen of groepenverklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Capaciteit in kVA	Kosten per stuk
Vervangen noodstroomaggregaat	33	x.xx
	66	x.xx
	110	x.xx
	145	x.xx
	205	x.xx
	235	x.xx
	330	x.xx
	385	x.xx
	405	x.xx

Afbeeldingen



