

HERSTRATEN PLAATSELIJK VERZAKTE BETONTEGELS

Omschrijving

Verschuiven: in de bestrating van betontegels zijn plaatselijk enkele betontegels verzakt of sluiten de betontegels door openstaande voegen onvoldoende op elkaar aan. Tevens kunnen er betontegels gebroken of beschadigd zijn.

Oorzaken: ondergrond is verzakt, samengedrukt of weggespoeld. Tegels zijn beschadigd door belasting van zwaar verkeer.

Maatregelen: herstraten met uitgekomen betontegels, beschadigde tegels vervangen, inclusief ondergrond op hoogte brengen en stabiliseren.

Herstraten gebeurt plaatselijk bij incidentele onregelmatigheden. Kosten gebaseerd op een gemiddeld oppervlak tot 2 m² per plek.

In sommige situaties is een invalideninrit noodzakelijk. De werkzaamheden hiervoor bestaan uit het verwijderen van een trottoirband, het plaatsen van 2 molenwiekbanden en het vervangen van 1 m² tegels.

Bijzonderheden: bij gemakkelijk wegdrukken van de randen is verbeteren van de kantopsluiting raadzaam omdat er opnieuw openstaande voegen kunnen ontstaan.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Formaat in mm	Omvang	Kosten per m ²
Herstraten betontegels	300 x 300	Tot 5 plekken	x.xx
		Vanaf 5 plekken	x.xx
	500 x 500	Tot 5 plekken	x.xx
		Vanaf 5 plekken	x.xx
	400 x 600	Tot 5 plekken	x.xx
		Vanaf 5 plekken	x.xx
Invalideninrit		Per inrit	x.xx

Afbeeldingen



