

GALERIJFLAT, 5-LAAGS, RECHTHOEKIG VRIJSTAAND, STAANDE LADDER

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Uitgangspunten

Binnen alleen trappenhuis.

Kelderramen 1 x per jaar buitenzijde wassen.

Bij de bepaling van de kosten is uitgegaan van:

- normale bereikbaarheid van het gebouw;
- goede stabiele ondergrond.

Exclusief:

- glas bereikbaar vanaf balkon/galerij.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN EN PRODUCTIE

PROJECTGEGEVENS

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kosten en productie

	Beurten per jaar		Kosten per m ² per jaar
	Aantal	Waarvan	
Binnen	4	4 x glas	x,xx
	6	6 x glas	x,xx
Buiten	4	4 x glas	x,xx
	6	6 x glas	x,xx
	12	12 x glas	x,xx
	1	1 x kelderramen	x,xx

Projectgegevens

Bouwlaag	Werkwijze	Raamtype 2	Raamtype 4
1 (kelder)	Loopwerk	23 m ²	6 m ²
2 - 5	Staande ladder	44 m ²	124 m ²
Totaal		67 m ²	132 m ²

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL