MAANDVERLOOP GASVERBRUIK 2022, LAAGBOUW, 6 VLEUGELS, STATION EELDE

Omschrijving

Omschrijving

Het gebouw heeft een netto vloeroppervlak van 36035 m^2

Binnenconditie

08 Dagperiode 21°C, alle dagen 6-22 uur, overige periode 19°C

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Gasverbruik in m3 gas/m2 NVO

Isolatiegraad	Rendement	Maand						
		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli
Slecht geïsoleerd	Normaal	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Verbeterd	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR104	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Matig geïsoleerd	Normaal	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Verbeterd	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR104	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Redelijk geïsoleerd	Normaal	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Verbeterd	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR104	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Goed geïsoleerd	Normaal	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Verbeterd	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR104	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Zeer goed geïsoleerd	Normaal	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Verbeterd	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoog, HR104	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL