

VERVANGEN BESCHADIGD GAASHEKWERK

Omschrijving

Verschijnsel: het gaas en de spandraden van het gaashekwerk staan bol of zijn beschadigd. De paal en bovenbuis zijn scheef, verbogen of gebroken.

Oorzaken: het gaashekwerk is beschadigd als gevolg van vandalisme of inbraak (poging).

Maatregelen: vervangen gaashekwerk in zijn geheel.

Bijzonderheden: urgentie van de maatregelen hangt af van de gewenste veiligheid op het terrein.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Hoogte in m		Puntdraden		Eenheid	Kosten per eenheid
		Hekwerk	Gaas				
Vervangen gaashekwerk	Met bovenbuis	2,00	2,00	Geen		m	x.xx
		2,50	2,00	3			x.xx
Vervangen bovenbuis						m	x.xx
Snoeien beplanting						m	x.xx

Afbeeldingen

