

HERSTELLEN BESCHADIGD STUCWERK MET BEHANG

Omschrijving

Verschijsel: ter plaatse van bevestigingen in de binnenwand zoals spijkers, schroeven en pluggen is het stucwerk beschadigd. Meestal bolt ook het behang bij het bevestigingspunt op of scheurt het behang in.

Oorzaken: doordat het stucwerk traditioneel aangebracht is met een stucmortel van zand, kalk en een beetje cement (grove kalk), gaat de stuc laag na zo'n 20 tot 30 jaar verzanden, verpulveren en loslaten van de ondergrond. Door het boren voor pluggaten en het inslaan van spijkers of door het ruw verwijderen daarvan, laat dit stucwerk sneller los. Het verpulverde stucwerk zakt achter het behang waardoor het behang gaat opbollen en inscheuren.

Maatregelen: verwijderen bestaand behang door stomen en/of afsteken. Plaatselijk of geheel vervangen van het loszittende stucwerk. Aanbrengen behang.

Bijzonderheden: deze schade komt hoofdzakelijk voor in de woningbouw van de jaren zestig. Het is raadzaam om het stucwerk volledig te vervangen omdat het stucwerk al aan het verzanden en verpulveren is en op den duur geheel zal loslaten van de binnenwand.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Uitvoering	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Verwijderen behang		Tot 50	X.XX
Vervangen stucwerk	Plaatselijk	Tot 2	X.XX
	Geheel		X.XX
Aanbrengen behang	Behangpapier	Tot 100	X.XX
	Vinylbehang		X.XX
	Glasweefselbehang		X.XX

Afbeeldingen



