

VERVANGEN BESCHADIGDE DATACONTACTDOOS

Omschrijving

Verschijsel: de afdekplaat van de datacontactdoos is gebarsten of beschadigd.

Oorzaken: de beschadiging ontstaat door het er tegenaan stoten met een hard voorwerp.

Maatregelen: vervangen van de afdekplaat of de complete contactdoos, inclusief aansluiten. De kosten zijn exclusief het aanpassen van tekeningen, groepenverklaring of bestaande centrale voorzieningen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Kosten per stuk
Vervangen datacontactdoos	x,xx

Afbeeldingen

