

VERVANGEN DEFECTE KRACHTGROEPENKAST

Omschrijving

Verschuiven: de krachtgroepenkast vertoont verbrandingsverschijnselen of beschadigingen.

Oorzaken: de krachtgroepenkast is sterk verouderd of beschadigd. Ook kan er sprake zijn van overbelasting, oververhitting of kortsluiting.

Maatregelen: vervangen van de krachtgroepenkast inclusief opnieuw in bedrijf stellen van de installatie. De kosten zijn gebaseerd op identieke vervanging en zijn exclusief het aanpassen van bekabeling, tekeningen of groepenverklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Maximale stroomsterkte in A	Aantal krachtgroepen	Kosten per stuk
Vervangen krachtgroepenkast	25	2	x.xx
		4	x.xx
		6	x.xx
		8	x.xx
	63	2	x.xx
		3	x.xx
		4	x.xx
		6	x.xx

Afbeeldingen

