

HERSTELLEN LEKKENDE BUITENKRAAN

Omschrijving

Verschijsel: de buitenkraan vertoont sporen van lekkage. Vaak gaat dit gepaard met aanslag, natte plekken in de gevel of enig water onder de kraan.

Oorzaken: de lekkage ontstaat doordat de aansluiting van de kraan op de leiding slecht is gemonteerd of afgedicht, de afdichtingen in de kraan zijn versleten of er is een breuk ontstaan als gevolg van bevriezing.

Maatregelen: de kraan opnieuw monteren, de afdichtingen vervangen of de gehele kraan vervangen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Type	Diameter in mm	Kosten per stuk
Vervangen kraan	Tapkraan met sleutelbediening	15	x,xx
Vervangen kraanleertje	Tapkraan met sleutelbediening	15	x,xx
		22	x,xx
Monteren kraan binnengevel	Stopkraan met aftapper	15	x,xx
		22	x,xx

Afbeeldingen

