HERSTELLEN CORROSIE GASLEIDING

Omschrijving

Verschijnsel: de stalen gasleiding vertoont roestplekken. De roestvorming is in een vergevorderd stadium.
Oorzaken: de roestplekken ontstaan door lekkage of een vochtige omgeving.
Maatregelen: gedeeltelijk vervangen van de stalen gasleiding. De vervangingskosten zijn exclusief meniën, gasvrij maken gasleiding, afpersen installatie en gasvrij maken (kruip)ruimte.
De kosten zijn gebaseerd op een maximale leidinglengte van 15 m.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Activiteit	Buitendiameter in mm	Kosten per m
Vervangen gasleiding	17,2	x,xx
	21,3	x,xx
	26,9	x,xx
	33,7	x,xx
	42,8	x,xx
	48,3	x,xx
	60,3	x,xx
	76,1	x,xx
	88,9	x,xx
	114,3	x,xx

Afbeeldingen