

HERSTELLEN BESCHADIGDE BINNENDEUR

Omschrijving

Versrijnsel: de binnendeur vertoont beschadigingen en gaten.

Oorzaken: beschadigingen zijn veroorzaakt door vandalisme.

Maatregelen: de deur over het gehele oppervlak voorzien van een 3 mm dikke kunststof beplating of de gaten vullen met een tweecomponenten vulmiddel, gronden en de deur in zijn geheel aflakken.

Bijzonderheden: als de beschadigingen zich aan de onderzijde van de deur bevinden kan het aanbrengen van een schopplaat uitkomst bieden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Soort	Uitvoering	Eenheid	Kosten per eenheid
Bijwerken deur en overschilderen	Watergedragen	Dekkend	m ²	x.xx
Aanbrengen beplating	Kunststof	Dikte 3 mm	m ²	x.xx
Aanbrengen schopplaat 1.000 x 500 mm	Aluminium	Onbewerkt	stuk	x.xx

Afbeeldingen

