

HERSTELLEN SCHEUR BOVEN BINNENDEURKOZIJN

Omschrijving

Verschuiven: schuin lopende scheur vanaf de bovenhoek van het binnendeurkozijn in de richting van het plafond.

Oorzaken: de binnenwand bestaat uit niet-dragende lichte bouwstenen die slecht bestand zijn tegen de steeds terug komende trillingen die ontstaan door het geregeld hard dichtslaan van de binnendeur.

Deze trillingen worden versterkt als er teveel speling is tussen het deurkozijn en de binnenwand. De trillingen veroorzaken op den duur op de zwakste plek in de binnenwand scheuren.

Maatregelen: herstellen scheur omvat het uitkrabben van de scheur en vullen met acrylaatkit. Schilderen wand en plafond. Aanbrengen van een deurdranger, kosten gebaseerd op een standaard uitvoering.

Bijzonderheden: het aanbrengen van een standaard deurdranger voorkomt het harde dichtslaan van de binnendeur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Omschrijving	Eenheid	Kosten per eenheid
Herstellen scheur		m	x.xx
Schilderen gestucte wand	1x bijwerken muurverf, 1x geheel muurverf	m ²	x.xx
	1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf	m ²	x.xx
	3x geheel muurverf	m ²	x.xx
Sausen stenen plafond	1x bijwerken muurverf, 1x geheel muurverf	m ²	x.xx
	1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf	m ²	x.xx
	3x geheel muurverf	m ²	x.xx
Aanbrengen deurdranger		stuk	x.xx

Afbeeldingen



