

VERVANGEN DEFECTE HUISHOUDELIJKE BOILER

Omschrijving

Verschijsel: de gasgestookte boiler voor huishoudelijk gebruik vertoont sporen van lekkage, veelal ook met roest en enig water onder de boiler. Ook kan de capaciteit van de boiler afgenomen zijn of is het verbruik hoger dan het ontwerpverbruik.

Oorzaken: slechte afdichting of verbinding in de boiler. Capaciteitsvermindering ontstaan door veroudering van de boiler. Tevens kan er sprake zijn van galvanische corrosie.

Maatregelen: vervangen van de huishoudelijke gasgestookte boiler. De kosten zijn inclusief aftappen, vullen en in bedrijf stellen van de boiler.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Inhoud in liter	Rendement	Kosten per stuk
Vervangen open boiler	115	Normaal	x,xx
	150	Normaal	x,xx
		Hoog	x,xx
	190	Normaal	x,xx

Afbeeldingen

