

HERSTELLEN BESCHADIGDE SYSTEEMWAND, DOOR DEURKLINK

Omschrijving

Verschijsel: nabij de binnendeur is de beplating van de systeemwand beschadigd ter hoogte van de deurklink.

Oorzaken: het regelmatig tegen de wand slaan van de uitstaande deurklink.

Maatregelen: herstellen beschadiging door het gat te dichten met een vuller, verstevigd met kunststof gaas en in dezelfde kleur te sausen.

Bijzonderheden: het is raadzaam om een deurstop aan te brengen ter voorkoming van herhaling.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Eenheid	Kosten per eenheid
Herstellen beschadiging	m ²	X.XX
Aanbrengen deurstop	stuk	X.XX

Afbeeldingen

