

RESULTAAT ASBESTINVENTARISATIE, KANTOOR

Omschrijving

Omschrijving

Bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften SC-530.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Monstercode	Fotonummer	Locatie	Ruimte	Omschrijving materiaal	Geschatte hoeveelheid	Bevestiging	Risicocategorie
A01	5, 49 t/m 51	Binnenzijde gevel	Kantoorruimten vanaf bouwlaag 1 t/m 5	Plaatmateriaal boven kozijnen	260 m ² , waarvan 175 m ² geïmpregneerd	Geschroefd	3
A02	2, 3, 13, 52	Buitenzijde gevel en achterwand convectoren	Vanaf de 1e bouwlaag	Gevelplaten, sandwich	Buiten opdracht	In frame	1
A03	15 t/m 17	Nabij gevelplaten	Galerij naast trappenhuis, 2e bouwlaag	Resten plaatmateriaal	Minder dan 0,1 m ²	Los	1
A04	18, 21, 22, 59 t/m 61	Rond brandschotten	Hallen voor liften, bouwlaag 1 t/m 5	Koord (a)	135 m, waarvan 75 m afgeschermd	Geklemd	3
Als A04	47, 48	Bouwlaag 0, tussen renvooi 14 en 15	Boven systeemplafond	Koord (b)	2 m	Los	3
B01	33 t/m 37, 62	Rond leidingschachten	Bouwlaag 1 t/m 4	Sandwichplaten	230 m ²	Geschroefd	1
B02	42, 47	Boven systeemplafond	Bouwlaag 0, entreehallen	Sandwichpanelen	30 m ²	Geschroefd	2
B03	43 t/m 46	In luifels en geveloverstek buitenzijde	Horizontaal achter betimmering	Plaatmateriaal	250 m ²	Geschroefd	3